



Peugeot Boxer - Message d'alerte : « Démarrage du moteur impossible dans 100 km » + code défaut P20EE

Fiche technique

Constructeur	Peugeot
Modèle de véhicule	Boxer III
Moteur	2.0 HDi / 2.2 HDi (avec norme Euro 6.2)
Année de fabrication	01.09.2019 - 11.05.2021
Symptôme	Voyant moteur / voyant SCR allumé
Code défaut	P20EE



Défaut SCR : le voyant d'AdBlue s'allume et le code défaut P20EE est enregistré

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le voyant moteur ou le voyant SCR s'allument en marche inopinément. Le message d'alerte suivant s'affiche sur le combiné d'instruments : « Démarrage du moteur impossible dans 100 km ». En même temps, le code défaut P20EE (traitement des gaz d'échappement SCR) est enregistré dans le calculateur du moteur.
Une « faiblesse de logiciel » peut être en cause. Pour exclure d'autres causes, il convient de contrôler, avant une mise à jour de logiciel, tous les composants électriques et mécaniques importants pour le système, y compris l'alimentation en tension.
Une mise à jour de logiciel peut par exemple être effectuée via Hella-Gutmann macsRemote Services ou via un appareil de diagnostic de la série mega macs compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.

Cela pourrait également vous intéresser

La reproduction, la cession, la duplication et l'exploitation sous quelque forme que ce soit ainsi que la diffusion du contenu de ce document, y compris sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord formel et par écrit et avec mention de la source. Les schémas, les illustrations et les descriptions relatifs au texte du document sont uniquement proposés à titre d'explication et d'illustration. Ces informations ne peuvent en aucun cas servir de base pour effectuer les opérations d'installation et d'assemblage. Tous droits réservés.