



## Porsche Macan (95B) - Bruits de cliquetis dans l'habitacle

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fiche technique      |                                      |
| Constructeur         | Porsche                              |
| Modèle de véhicule   | Macan (95B)                          |
| Moteur               | Tous modèles                         |
| Année de fabrication | 2014 - 02.2016                       |
| Symptôme             | Bruits de cliquetis dans l'habitacle |



### Bruits de cliquetis provenant de la zone du montant A ou de la planche de bord

Si des bruits non spécifiques provenant de la zone du montant A ou de la planche de bord se manifestent sur les véhicules susmentionnés, les butoirs de capot moteur peuvent être en cause.

shy /> Pour y remédier, il convient de remplacer les butoirs arrière du capot moteur par une version modifiée :

shy /> butoirs droite/gauche : 95B.863.238A / 95B.863.237A