



Seat Altea - Infiltration d'eau dans les clignotants latéraux

Fiche technique

Constructeur	Seat
Modèle de véhicule	Altea
Moteur	Tous les modèles
Année-modèle	à partir de l'année-modèle 2010
Remarque	Version avec feu clignotant latéral (halogène)
Symptôme	Infiltration d'eau dans les clignotants latéraux



Seat Altea - Infiltration d'eau liée à une forte condensation

Si le défaut susmentionné est constaté, il peut être lié à une forte formation d'eau de condensation dans les clignotants latéraux.

Si le défaut susmentionné est constaté, il peut être lié à une forte formation d'eau de condensation dans les clignotants latéraux.

strong>Le cas échéant, procéder comme suit :shy /> • Vérifier que le feu n'est pas endommagé ; le remplacer s'il est endommagéshy /> • Positionner correctement le joint torique sur la douille de la lampe.shy /> • Veiller ensuite au montage correct du feu clignotant latéral/strong>.

 **REMARQUE**

Ce défaut peut également concerner d'autres modèles de véhicules de même conception, du constructeur.