



Subaru XV - Bruits bourdonnants provenant de la partie arrière du véhicule

Fiche technique

Constructeur	Subaru
Modèle de véhicule	XV
Année de fabrication	à partir de 2017-
Moteur	Tous modèles
Symptôme	Bruits bourdonnants provenant de la partie arrière du véhicule



Subaru XV - Bruits bourdonnants provenant de la partie arrière du véhicule

Si des bruits forts et bourdonnants provenant de la partie arrière du véhicule sont perçus, la cause peut être un roulement d'essieu arrière défectueux.

Les roulements d'essieu arrière peuvent avoir été endommagés par un dysfonctionnement des freins de roue arrière lié au design lors du montage.

Pour y remédier, il faut non seulement monter de nouveaux moyeux de roue, mais aussi des plaques de support modifiées (image) pour le frein de roue arrière.

Lors du montage, observez les consignes du constructeur automobile.

