



Suzuki Swift (A2L) - L'ESP fait du bruit au démarrage

Fiche technique

Constructeur	Suzuki
Modèle de véhicule	Swift (A2L)
Année de fabrication	2017 - Tous modèles sans assistance au freinage d'urgence
Symptôme	L'ESP fait du bruit au démarrage



Au démarrage, l'unité hydraulique ESP de la Suzuki Swift peut générer des bruits

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, l'unité hydraulique ESP peut générer des bruits au démarrage. Une faiblesse de logiciel peut être en cause.

Pour y remédier, il convient d'exclure au préalable toute autre cause possible de panne en effectuant des tests mécaniques et électriques du système. Il est également recommandé de lire la mémoire des défauts. Si aucun défaut n'est détecté, il convient d'effectuer une mise à jour du logiciel ESP. Pour ce faire, il peut être utile de prendre contact avec un atelier de réparation agréé par le constructeur.