

Volkswagen Bora - Allumage du témoin d'avertissement ABS | HELLA

Volkswagen Bora

Modèle: 2,0i Variant

Année de fabrication: 2002-2005

Tous les modèles avec ABS

Allumage du témoin d'avertissement ABS

Code de défaut: 1486

Test de fonctionnement du système activé

Si le défaut ci-dessus et l'allumage du témoin d'avertissement ABS sont constatés, le calculateur ABS/ESP demande automatiquement un test de fonctionnement. Le capteur d'accélération transversale, le capteur de pression et le capteur d'accélération longitudinale sont testés au cours de ce test. Une cause peut en être une réparation préalable ou une non plausibilité des signaux des capteurs.

Un réglage de base doit alors être effectué.

Effectuer le réglage de base

Le défaut disparaît automatiquement si le réglage de base a été effectué avec succès.