



## Volvo - Mode service essuie-glace

### Fiche technique

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Constructeur             | Volvo                     |
| Modèle de véhicule       | XC 40                     |
| Moteur                   | B4 2,0 16V                |
| Code moteur              | B 420 T6                  |
| Année de fabrication     | À partir de 2019          |
| Symptôme                 | Mode service essuie-glace |
| Pièces Hella à remplacer | 9XW 358 164-081           |

### Consigne de sécurité importante

## Conseil de réparation balais d'essuie-glace

Remplacement des balais d'essuie-glace du pare-brise

Pour éviter d'endommager le capot et le bras d'essuie-glace lors du remplacement des balais d'essuie-glace, faire passer impérativement les essuie-glaces en mode service.

Activer le mode service "Bras d'essuie-glace"

Les bras d'essuie-glace passent en mode service pour pouvoir les relever. Remplacer ensuite les balais d'essuie-glace selon les directives constructeur.

Après avoir remplacé les essuie-glaces, réactiver l'application "Mode service essuie-glace" pour remettre les essuie-glaces dans leur position initiale.

### **Remarque**

Une fois relevés, les bras d'essuie-glace sont sous la tension d'un ressort et peuvent endommager le pare-brise s'ils se rabattent accidentellement.

Après le remplacement, s'assurer que le balai d'essuie-glace est correctement fixé.

Pour ne pas altérer le fonctionnement des nouveaux balais d'essuie-glace, il convient de nettoyer soigneusement le pare-brise dans le cadre de cette réparation.

Cette consigne de service s'applique à tous les modèles XC40.

## Fahrzeugfunktionen



