



# Volvo XC 40 - Remplacement du filtre à pollen/filtre à air intérieur

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fiche technique          |                                                        |
| Constructeur             | Volvo                                                  |
| Modèle de véhicule       | XC 40                                                  |
| Moteur                   | B4 2,0 16V                                             |
| Code moteur              | B 420 T6                                               |
| Année de fabrication     | À partir de 2019                                       |
| Symptôme                 | Remplacement du filtre à pollen/filtre à air intérieur |
| Pièces Hella à remplacer | 8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101                      |

## Consigne de sécurité importante

## Consigne de réparation filtre à pollen/filtre à air intérieur


Pour remplacer le filtre à pollen/filtre à air intérieur sur le véhicule susmentionné, il convient de procéder comme suit.



- Ouvrez la boîte à gants (1) et détachez les bandes de maintien (2) afin de pouvoir abaisser le couvercle de la boîte à gants.
- En déverrouillant les ergots (3), vous pouvez retirer le couvercle (4) pour débloquer le dispositif de verrouillage (5). Le couvercle (6) peut maintenant être ouvert.


Le filtre (7) peut alors être retiré et, après avoir éventuellement nettoyé le compartiment du filtre, remplacé par une pièce neuve. Veuillez respecter le sens du flux d'air ainsi que le bon positionnement du filtre.

### **i Remarque**

Veuillez noter que les références de pièces de rechange indiquées peuvent également convenir à d'autres modèles. Veuillez donc vérifier l'affectation des véhicules.







7