

Volvo XC90/S90/V90 - Présence d'eau de condensation dans l'habitacle | HELLA

Volvo

XC90/S90/V90

Année modèle: 2016 + 2017

Présence d'eau de condensation dans l'habitacle

De l'eau peut pénétrer dans l'habitacle des véhicules sus-mentionnés. À la longue, ceci peut éventuellement entraîner des dysfonctionnements de systèmes électriques. La cause peut en être le mauvais montage du flexible d'évacuation de l'eau de condensation.

Pour y remédier, contrôler le flexible d'évacuation du climatiseur et le remplacer le cas échéant. Une modification du faisceau de câbles peut également s'avérer nécessaire.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules n'ont pas été contrôlés ou retouchés. L'opération porte chez Volvo le code interne «R89707».