



VW Golf VII - Perte de liquide de refroidissement

Fiche technique	
Constructeur	VW
Modèle de véhicule	Golf VII
Moteur	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,6i
Année de fabrication	2012 -
Symptôme	Perte de liquide de refroidissement



Perte de liquide de refroidissement

Si une perte de liquide de refroidissement est constatée sur les véhicules susmentionnés, le système de refroidissement doit être mis sous pression conformément aux instructions du constructeur du véhicule et tous les composants doivent être contrôlés à la recherche de dommages ou de fuites. Il est recommandé d'accorder une attention particulière à la pompe de refroidissement. Souvent, la cause de la perte de liquide de refroidissement est un joint d'étanchéité défectueux. Pour y remédier, remplacez le joint concerné ou au besoin la pompe de refroidissement dans son ensemble. Pour finir, le système de refroidissement doit être rempli et purgé selon les instructions du constructeur du véhicule. Veillez pour cela à utiliser le bon additif pour liquide de refroidissement et à respecter les proportions de mélange.

