



# VW T6 - Fonctionnement irrégulier du moteur

## Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T6
Moteur	2,0 TDI
Année de fabrication	2016 - 2019
Symptôme	Fonctionnement irrégulier du moteur



## Fonctionnement irrégulier du moteur : voyant moteur ou voyant de préchauffage allumé

Un fonctionnement irrégulier du moteur peut se produire sur les types de véhicules mentionnés ci-dessus. Le voyant moteur et/ou le voyant de préchauffage s'allument alors. Le code de défaut P0191 peut également être mémorisé dans la mémoire des défauts.  
Pour y remédier, il convient de contrôler tous les composants électriques et mécaniques importants pour le système, y compris l'alimentation électrique.  
Si aucun défaut n'est constaté, le capteur de pression de la rampe de distribution de carburant peut en être la cause (photo).  
Après avoir remplacé le capteur, il convient d'effacer la mémoire des défauts et d'effectuer un essai sur route.

