

Alfa Romeo 159 (tipo 939) — Código de erro C1275 | HELLA

Alfa Romeo

159 (tipo 939)

Todos os modelos até ao VIN 7097552

A luz de controlo do ESP brilha

Código de erro C1275

Válvula solenoide ABS

Se o código de erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de controlo do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no software do módulo de comando.

Nesse caso, deve-se verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema ABS/ESP. Se todos os resultados de inspeção corresponderem aos valores nominais, deve-se substituir o módulo de comando ABS/ESP.

Aviso de reparação

Em alguns casos existe a possibilidade de atualizar o software. Nesse caso, deve-se contactar um concessionário autorizado.