

Audi Cabriolet — Rendimento luminoso insuficiente | HELLA

Audi

Cabriolet

Ano de fabrico: 2003–2004

Com faróis de xénon

Rendimento luminoso insuficiente

Nos veículos supracitados, é reclamado um rendimento luminoso reduzido ou insuficiente dos faróis principais.

A causa do problema supracitado reside num defeito no revestimento dos refletores dos faróis.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, os refletores dos faróis defeituosos nos veículos afetados são substituídos.