

Audi Q5 — Luz de marcha-atrás esporadicamente sem função | HELLA

Audi

Q5

Ano de fabrico: 2015/09–2017/05

Luz de marcha-atrás esporadicamente sem função

Se, no veículo supracitado, for identificado o problema referido, uma possível causa pode ser uma falha de funcionamento do interruptor da luz de marcha-atrás.

Adicionalmente, esta falha de funcionamento pode dar origem a restrições no sistema da assistência ao estacionamento e/ou no sistema da câmara de marcha-atrás.

Este problema afeta os veículos com caixa manual de 6 velocidades.

As falhas ocorrem de forma esporádica e a baixas temperaturas exteriores.

Aviso:

- Ao engatar a marcha-atrás, não é emitido qualquer sinal sonoro.

Aviso de reparação

Verificar o interruptor da luz de marcha-atrás e, se necessário, substituir por uma versão melhorada.