



BMW Série 1 (F40) — Ruídos com o ar condicionado desligado

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	Série 1 (F40)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2019–2021
Sintoma	Ruídos com o ar condicionado desligado



Erro de tensão do compressor — O zumbido surge com o motor em marcha lenta

Se nos veículos supracitados for detetado um ruído de zumbido indefinível, com o ar condicionado desligado, este pode estar relacionado com o compressor do ar condicionado.

O ruído surge com o motor em marcha lenta e pode ser causado por um erro de tensão interno do compressor.

Para resolver o problema, deve-se substituir o compressor do ar condicionado. Contudo, antes da substituição deve-se controlar a cablagem relativamente a sinais de corrosão, conexões soltas e possíveis danos.