

Chevrolet Captiva 2007–2011, Aveo 2009–2011 — Pedal do travão impreciso | HELLA

Chevrolet

Captiva 2007–2011, Aveo 2009–2011

Epica 2008-2010, Lacetti 2007-2008

Nubira 2007-2008, Matiz 2007-2009

Todos os modelos

Pedal do travão impreciso

Longo curso do pedal

Se for reclamado o erro supracitado, o problema pode dever-se à utilização de um líquido dos travões não conforme no sistema de travagem. Isto pode causar corrosão na unidade de ABS, o que, por sua vez, tem influência sobre o funcionamento das válvulas.

Controlos

Neste caso, deve-se verificar se, no circuito do sistema de travagem, foi utilizado o líquido dos travões recomendado pelo fabricante. Se não for possível identificar inequivocamente o líquido dos travões, deve-se substituir imediatamente o mesmo.

Aviso

O fabricante do veículo já identificou o problema e procedeu à realização de uma ação de serviço. No âmbito dessa ação, a unidade de ABS foi verificada e, se necessário, substituída. No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Para verificar se o veículo foi reparado, deve-se contactar uma oficina autorizada da Chevrolet.