

Citroën Jumpy IV + Spacetourer — Fixação do compressor do ar condicionado | HELLA

Citroën

Jumpy IV + Spacetourer

Ano de fabrico: 2016–2017

Fixação do compressor do ar condicionado

Nos veículos supracitados, existe a possibilidade de o suporte do compressor do ar condicionado se soltar e cair.

O fabricante automóvel já identificou o problema e informou os proprietários dos veículos afetados pelo problema. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Durante os trabalhos de revisão ou de reparação no veículo, deve-se prestar especial atenção à fixação correta do compressor, bem como à existência do suporte.

Este problema afeta os modelos dos seguintes períodos de produção:

Jumpy IV: 2016.01.20–2017.03.03

Spacetourer: 2016.01.07–2017.03.04