

Citroen Xsara Picasso - Comutador dos piscas não recolhe automaticamente | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Todos os modelos de 2005 - 2011

Comutador dos piscas não recolhe automaticamente

Se nestes veículos for reclamado que o comutador dos piscas (sistema de reposição automática da alavanca dos piscas) não recolhe automaticamente, uma possível causapode ser uma mola em espiral mal montada/posicionada no volante. Para resolver o problema deve-se verificar se a conexão elétrica da mola em espiral está posicionada novolante na posição "12 horas" (ver figura). Se este não for o caso deve-se ajustar a mola em espiral na posição correta.

Aviso: a montagem do airbag do condutor só deve ser realizada por técnicos especializados e qualificados.

