

MINI R50/52/53 — Falha esporádica do ar condicionado | HELLA

MINI

R50/52/53

Ano de fabrico: 2001–2009

Motor: W10 B16 A

Falha esporádica do ar condicionado

Nos veículos supracitados, pode ocorrer uma falha esporádica da unidade de comando do ar condicionado/aquecimento.

Uma possível causa pode estar relacionada com uma ligação à massa com defeito. Para resolver o problema, deve-se controlar a alimentação da massa do conector múltiplo da unidade de comando. Eventualmente, pode ser necessário instalar e conectar corretamente um novo cabo de massa, desde a unidade de comando até ao ponto de massa na soleira, da porta dianteira esquerda.