

Mazda 3 (BK) — Infiltração de água no habitáculo do veículo | HELLA

Mazda

3 (BK)

Ano de fabrico: 2003–2008

VIN: até JMZ BK XXXX 704427

Infiltração de água no habitáculo do veículo

Nos veículos supracitados, é possível a infiltração de água na zona dos pés do acompanhante, através do escoamento da água de condensação.

Através de um controlo visual, deve-se verificar por onde entra a água na zona dos pés.

Para isso pode ser necessário desmontar vários revestimentos e/ou coberturas. Para estes trabalhos são particularmente úteis as documentações técnicas do fabricante automóvel.

Para resolver o problema, é possível substituir o tubo flexível de drenagem (desenho, Pos. 8) por uma versão modificada(BP4K-61-526).

