

Mazda 3 (BL) — Ruídos no compressor do ar condicionado | HELLA

Mazda

3 (BL)

Ano de fabrico: 2010–2011

Ruídos no compressor do ar condicionado

Se, nos veículos supracitados, forem detetados ruídos “de piar” provenientes do compartimento do motor durante o funcionamento do sistema de ar condicionado, a causa pode ser uma força de atração inadequada do acoplamento magnético do compressor do ar condicionado.

Se a alimentação de tensão do compressor estiver OK, com o acoplamento magnético ligado, e outras fontes de erro (quantidade de agente refrigerante incorreta) puderem ser excluídas, o acoplamento magnético ou o compressor devem ser substituídos.