

Mercedes Benz Classe G — Efeito de travagem insatisfatório no travão da roda traseira | HELLA

Mercedes Benz Classe G (463)

Ano de fabrico: 12.2017–04.2018

Efeito de travagem insatisfatório no travão da roda traseira

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a uma rutura do suporte da pinça de travão no eixo traseiro. Em condições desfavoráveis, pode ocorrer a avaria total do travão da roda traseira

Aviso de reparação

Se o cliente reclamar um erro desta tipologia, deve-se verificar o suporte da pinça de travão quanto a danos mecânicos e, se necessário, trocar.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No caso de uma reparação é aconselhável contactar previamente um concessionário autorizado, de modo a obter informações detalhadas sobre o método de reparação