



Nissan Juke — Luz de controlo do motor brilha: Código de erro P0603

Ficha técnica	
Fabricante	Nissan
Modelo	Juke (F15)
Motor	Gasolina
Ano de fabrico	2010–2020
Sintoma	Luz de controlo do motor brilha: Código de erro P0603



A luz de controlo do motor brilha no Nissan Juke

Se nos veículos supracitados acender a luz de controlo do motor e na memória de erros estiver registado o código de erro P0603, o problema pode ter várias causas:

- Terminais de bateria soltos ou com defeito
- Bateria com pouca carga
- Erro no alternador
- Power Control Modul (PCM) com defeito

Primeiro deve-se controlar todos os componentes elétricos relevantes do sistema, incluindo a alimentação da tensão, conectores elétricos e pontos de massa.br/> Se não for detetado qualquer erro nos componentes supracitados, não é necessário proceder imediatamente à substituição do módulo de comando. É possível que a bateria tenha sido desconectada e conectada várias vezes num curto espaço de tempo. Este procedimento pode ativar a luz de controlo do motor. Recomenda-se a limpeza da memória de erros e a realização de uma prova de estrada prolongada. Se, em seguida, a luz de controlo do motor permanecer desligada, pode partir-se do princípio que o problema está resolvido.

