

Nissan Pulsar (C13) — Erro no software para a regulação dos faróis | HELLA

Nissan

Pulsar (C13)

Ano de fabrico: 2014/05–2015/12

Erro no software para a regulação dos faróis

Nos veículos supracitados, é reclamada a regulação dos faróis, quando o veículo for carregado com muita carga.

Quando o veículo é carregado com muita carga, o veículo não procede à regulação automática da altura dos faróis.

Consequentemente, os outros ocupantes da via podem ser encadeados.

O problema supracitado deve-se a parâmetros incorretos para a regulação pelo software do sistema de nivelamento automático dos faróis.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, as definições dos parâmetros são ajustadas através de uma atualização do software no IDM (Intelligent Power Distribution Module).