



Nissan X-Trail (T32) — Código de erro P1489 e a luz de controlo do motor acende

Ficha técnica	
Fabricante	Nissan
Modelo	X-Trail (T32)
Motor	Diesel 1,6
Ano de fabrico	2014–2018
Sintoma	Código de erro P1489 A luz de controlo do motor acende



Um erro no software do módulo de comando do motor do Nissan X-Trail provoca a iluminação da luz de controlo do motor

Um erro no software do módulo de comando do motor pode provocar a iluminação repentina da luz de controlo do motor durante a viagem, bem como o registo do código de erro P1489 no módulo de comando.

O erro pode ser resolvido com uma atualização do software. Contudo, numa primeira fase, devem ser excluídas as possibilidades de eventuais erros elétricos e mecânicos. Aconselha-se entrar em contacto com um concessionário da Nissan.