

Opel Astra J — Código de erro C0277 | HELLA

Opel

Astra J

Ano de fabrico 2010–2011

Todos os modelos

A luz de travão cintila

A luz de controlo do travão de estacionamento elétrico brilha

Código de erro C0277

Se o erro acima for detetado ao mesmo tempo que o código de erro C0277, pode estar relacionado com um sensor de posição do pedal do travão avariado. Neste caso, pode haver problemas com a calibração do sensor. Neste caso, deve-se verificar o sensor e, se necessário, substituir.

Aviso

O fabricante do veículo já instalou sensores melhorados a partir do seguinte VIN:

W0LPD6ED6B8013601, fábrica: Ellesmere Port

- W0LPE6EF2BG024146, fábrica: Gleiwitz
- XUFPE6DC3B3000882, fábrica: São Petersburgo