

Opel Astra Controlo da avaria dos piscas | HELLA

Opel

Astra J

Ano de fabrico: 2011

Controlo da avaria dos piscas

Nos veículos supracitados pode ocorrer a falha do controlo da avaria dos piscas, devido a um "erro de software".

O problema encontra-se no software do aparelho de comando da carroçaria (Body Control Modul – BCM). Em consequência, o sistema de informação do condutor pode não identificar ou não advertir o condutor sobre a falha de uma das lâmpadas do pisca.

O fabricante do veículo já identificou o problema e procedeu à sua resolução no âmbito de uma ação de serviço. Durante esta ação o software do BCM foi atualizado.

Deve partir-se do princípio que nem todos os veículos foram alvo desta ação de serviço.

P. f. tenha atenção a esta informação sempre que surgirem reclamações relacionadas com o controlo da avaria dos piscas.