

Opel Insignia — Código de erro: C1221, C1222, C1223, C1224 | HELLA

Opel

Insignia

Ano de fabrico: 2010–2011

A luz de controlo do motor acende

Código de erro: C1221, C1222, C1223, C1224

Equivalente a: Sinal de entrada dos sensores de rotação igual a 0.

Se os códigos de erro estiverem associados ao problema acima, tal pode indicar um erro no software do módulo de comando.

De acordo com o fabricante do veículo, este problema pode ser resolvido através da programação do módulo de comando do motor com software revisto e melhorado.

A atualização do software só pode ser efetuada por um concessionário autorizado.