



## Porsche Macan (95B) — Ruídos crepitantes no habitáculo

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Ficha técnica  |                                  |
| Fabricante     | Porsche                          |
| Modelo         | Macan (95B)                      |
| Motor          | Todos os modelos                 |
| Ano de fabrico | 2014 - 02.2016                   |
| Sintoma        | Ruídos crepitantes no habitáculo |



### Ruídos crepitantes provenientes do pilar A ou do painel de instrumentos

Se nos veículos supracitados forem detetados ruídos difíceis de especificar, provenientes da zona do pilar A ou do painel de instrumentos, estes podem ser causados pelos batentes amortecedores do capô do motor.

Para resolver o problema deve-se substituir os batentes amortecedores traseiros do capô do motor por uma versão modificada:

Batente amortecedor direita/esquerda: 95B.863.238A / 95B.863.237A