



Seat Altea — Infiltrações de água nas luzes indicadoras de mudança de direção laterais

Ficha técnica	
Fabricante	Seat
Modelo	Altea
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	A partir do ano de fabrico 2010
Aviso	Modelo com luz indicadora de mudança de direção lateral (halogéneo)
Sintoma	Infiltrações de água nas luzes indicadoras de mudança de direção laterais



Seat Altea — Infiltrações de água relacionadas com forte formação de água condensada

Se for detetado o defeito supracitado, esse pode estar relacionado com a formação acentuada de água condensada nas luzes indicadoras de mudança de direção laterais.

Se for detetado o defeito supracitado, esse pode estar relacionado com a formação acentuada de água condensada nas luzes indicadoras de mudança de direção laterais.

Neste caso, deve proceder-se da seguinte forma:

- Controlar a lâmpada relativamente a danos; substituir em caso de danos
- Posicionar corretamente o vedante em O no casquilho da lâmpada
- De seguida, prestar atenção à montagem correta da luz indicadora de mudança de direção lateral

 AVISO

Este defeito também pode afetar outros modelos do fabricante, com o mesmo equipamento.