



Seat Ateca — Lâmpada de falha do motor acende

Ficha técnica	
Fabricante	Seat
Modelo	Ateca
Motor	Todos os motores a gasolina 1,0 / 1,2 / 1,4
Ano de fabrico	2016 -
Sintomas	Lâmpada de falha do motor acende / Código de falha P1558



Aviso de reparo para o Seat Ateca: Lâmpada de controle do motor brilha e código de falha P1558 está registrado

Se for identificado o problema acima, uma possível causa pode ser uma falha de funcionamento da unidade de comando da borboleta.

A fim de excluir outras causas possíveis de falhas, devem ser efetuados testes no sistema elétrico e mecânico (de acordo com as especificações do fabricante do veículo), bem como uma verificação dos códigos de falha, recorrendo a um equipamento de diagnóstico adequado.

O código de falha P1558 (falha elétrica do posicionador da borboleta) está registrado.

Se não forem diagnosticadas mais nenhuma falhas, deve-se trocar a unidade de comando da borboleta.

Seguidamente deve ser realizado um teste de rodagem e um novo diagnóstico, a fim de verificar se a medida de reparo solucionou o problema.

AVISO

Observar, neste contexto, que os trabalhos somente devem ser realizados por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!