



Volvo V60 — Motor vai abaixo se premir levemente o pedal do acelerador, após arranque a frio

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo	V60
Motor	D4 2,0 16V CDI Código do motor D4204 T5
Ano de fabrico	2010–2014
Sintoma	Motor vai abaixo se premir levemente o pedal do acelerador, após arranque a frio Nenhum registo na memória de erros do módulo de comando



Volvo V60 — Motor vai abaixo se premir levemente o pedal do acelerador, após arranque a frio

Se durante a fase de diagnóstico do erro não for possível identificar um erro mecânico ou elétrico inequívoco, o erro pode dever-se a um erro do software no módulo de comando do motor. Neste caso deve-se verificar a versão do software e eventualmente proceder a uma atualização do mesmo.

AVISO

O problema foi identificado pelo fabricante e resolvido através de uma atualização do software do módulo de comando. Nesse caso, a reparação deve ser realizada por um concessionário autorizado. Este problema também pode ocorrer noutros modelos que estejam equipados com os mesmos motores.