

Volvo XC90/S90/V90 — Água de condensação no habitáculo do veículo | HELLA

Volvo

XC90/S90/V90

Ano de modelo: 2016 + 2017

Água de condensação no habitáculo do veículo

Nos veículos supracitados, pode ocorrer a infiltração de água no habitáculo. Durante um longo período, essas infiltrações podem dar origem a falhas de funcionamento nos sistemas elétricos. O problema pode dever-se a um tubo flexível de drenagem de água de condensação incorretamente montado.

Para resolver o problema deve-se controlar o tubo flexível de drenagem do ar condicionado e proceder eventualmente à sua substituição. Adicionalmente pode ser necessário modificar a cablagem.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados. Na Volvo, essa ação de recolha tem a designação interna "R89707".