

BMW/MINI Todos os modelos — Aviso de reparação do travão de disco | HELLA

Aviso de reparação do travão de disco BMW/MINI

Todos os modelos

Aviso sobre a substituição dos calços de travão e dos discos de travão

Para poder efetuar uma reparação especializada e correta no âmbito da reparação do sistema de travões de disco, a BMW prescreve o seguinte procedimento.

Procedimento

As seguintes peças sobressalentes, indicadas numericamente na figura, também devem ser substituídas ou são necessárias ao substituir os calços de travão.

- Calço do travão — indicador de desgaste (1)
- Pasta para calços de travão (2)

Ao substituir os discos de travão, as seguintes peças sobressalentes devem ser substituídas ou necessárias.

- Indicador de desgaste dos calços de travão (1)
- Pasta para calços de travão (2)
- Calços de travão (3)

Para os veículos com mais de 48 meses, a substituição da mola de retenção (4) é igualmente recomendada em ambos os casos

Aviso de montagem

Neste contexto, observar as instruções de reparação específicas do veículo!

Figura

O gráfico apresentado abaixo serve apenas para explicar o conteúdo do documento e não corresponde aos componentes do fabricante do veículo.

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.