



BMW X3 - Movimentos indesejados do volante

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	X3
Motor	Todos
Ano de fabricação	06/2023 a 11/2025
Sintoma	Movimentos indesejados do volante
Recomendar ferramenta HGS	mega macs X , macsRemote Services

Aviso de segurança importante

Movimentos indesejados do volante sem intervenção ativa do motorista

No tipo de veículo mencionado acima, pode ocorrer, devido a um erro de software no sistema de direção, a realização involuntária de movimentos de direção. Os movimentos do volante ocorrem sem intervenção ativa do motorista e devem ser considerados relevantes para a segurança.

O problema já foi identificado pelo fabricante do veículo e será solucionado no âmbito de uma ação de serviço por meio de uma atualização de software. Nesse processo, o software dos módulos de comando afetados é atualizado para a versão mais recente. A realização da medida é documentada no sistema do fabricante.

Caso veículos com a reclamação de movimentos involuntários da direção sejam encaminhados à oficina, deve-se verificar se a respectiva ação de serviço já foi realizada. É possível que nem todos os veículos afetados em todo o mundo tenham sido corrigidos até o momento. Se necessário, entrar em contato com o fabricante do veículo ou com uma oficina especializada autorizada por ele.

Após corrigir a causa da falha, apagar a memória de erros e, por fim, fazer um teste de direção.

 Aviso

Nesse contexto, observe sempre as instruções de manutenção e reparo do fabricante do veículo!