

Citroen C4 - Iluminação da luz de controlo ESP/ABS | HELLA

Citroen

Todos os modelos para circulação pela esquerda

Ano de fabrico até 06.2008

Iluminação da luz de controlo ESP/ABS

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser o sensor de posição do pedal do travão. Além disso, podem surgir vários problemas com o sistema de regulação da velocidade como, p. ex.,

Avaria temporária ou total do limitador da velocidade de circulação.- Avaria temporária ou total do sistema de regulação da velocidade.- Ativação autónoma do sistema de regulação da velocidade.

Além disso, as luzes dos travões também podem deixar de funcionar. Nestas situações é necessário substituir o sensor de posição por uma versão mais recente. Além disso, é ainda necessário instalar um cabo adaptador. Durante a montagem deve ter-se em atenção que o cabo não seja exposto a pontos de fricção.

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.