

Ford Transit Connect — Avaria da função do limpa-vidros | HELLA

Ford

Transit Connect

Ano de fabrico: 2011.06.01–2011.10.31

Mau desempenho do limpa-vidros

Braços do limpa-vidros soltos

Avaria da função do limpa-vidros

Nos veículos supramencionados, os braços do limpa-vidros podem soltar-se dos respetivos suportes. Normalmente, isto é causado por um pino de articulação solto que liga o braço do limpa-vidros ao suporte. Um padrão de limpeza inadequado devido a uma força de pressão insuficiente pode ser um indício de braços do limpa-vidros soltos.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Para resolver este problema, os braços do limpa-vidros existentes devem ser substituídos por braços do limpa-vidros modificados.