

# **HONDA Jazz — Avaria dos faróis principais | HELLA**

**HONDA**

**Jazz II (GD)**

**Ano de fabrico 2002–2008**

## **Avaria dos faróis principais**

Nos veículos supracitados, falhas de contacto podem dar origem a uma falha de funcionamento dos faróis principais.

O revestimento dos pinos elétricos (ligação entre interruptor das luzes e conector do cabo) da luz de médios pode desgastar-se com o passar do tempo. Esse problema leva a falhas de contacto (resistência de transição/fusão do contacto) e, eventualmente, à avaria da iluminação.

Para resolver o problema, deve-se verificar os conectores e os cabos e, se necessário, proceder à substituição dos mesmos. Além disso, deve-se ainda controlar o interruptor quanto ao funcionamento e a danos.