



Hyundai Tucson — Ruídos com o volante virado até ao batente

Ficha técnica

Fabricante	Hyundai
Modelo	Tucson
Ano de fabrico	2004–2010
Sintoma	Ruídos com o volante virado até ao batente



Ruídos durante manobras (de estacionamento)

Nos veículos supracitados podem surgir ruídos de batida durante as manobras (de estacionamento) ou durante a passagem sobre lombas. As causas são, em parte, complexas.

No âmbito da localização de erros deve-se controlar os seguintes componentes:

- Coluna de direção/Fuso de direção/Rolamento da direção (folga/desapertado/desencaixado)
- Eixo dianteiro
- Estabilizador/Tirante de direção/Articulações de suporte/barras transversais(cabeças esféricas, casquilhos; elementos de desacoplamento soltos, danificados, desencaixados)
- Veios de transmissão (folga/infiltrações de água/mangas/rolamento)
- Pata telescópica (suporte da pata telescópica/barras de ligação danificados, com desgaste)
- Direção (tirantes de direção danificados/desencaixados, folga na caixa de direção)
- Rolamentos das rodas/Parafusos das rodas (soltos/danificados)