

Land Rover V6 — Contacto do cabo DRS com o cabo positivo da bateria | HELLA

Land Rover

Range Rover Sport

V6

Ano de fabrico: 2012

VIN: LW000016 até -323768

Contacto do cabo DRS com o cabo positivo da bateria

No veículo supramencionado, pode ocorrer um contacto entre o cabo DRS (Dynamic Response System) e o cabo positivo da bateria.

Devido ao contacto constante entre os dois cabos, podem ocorrer danos nos respetivos isolamentos.

O cabo DRS pode aquecer quando entra em contacto com o cabo positivo da bateria. Isto pode causar danos nos componentes eletrónicos.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

Na oficina especializada, os cabos são verificados quanto a pontos de fricção e, se necessário, substituídos.

Nos veículos afetados, é instalado um clipe adicional para garantir uma distância suficiente entre os cabos.