

Mazda 2 — A luz de médios não liga automaticamente | HELLA

Mazda

Mazda 2

Ano de fabrico: até 2011/07

Todos os modelos com controlo automático das luzes de circulação

A luz de médios não liga automaticamente

Se, nos modelos de veículos supra mencionados com controlo automático das luzes de circulação, os faróis não estiverem ligados na definição do interruptor dos faróis em “AUTO”, uma possível causa da avaria pode ser um sensor de luz ambiente com defeito.

Este sensor está integrado no módulo do sensor de chuva.

Resolução:

No âmbito da localização de erros, primeiro deve verificar-se as funções manuais do interruptor, a cablagem e a alimentação de tensão quanto a defeitos.

Se não forem encontradas outros erros, o sensor de luz ambiente deve ser verificado e, se necessário, substituído.

Observar neste contexto os avisos de reparação do fabricante automóvel!