



## Nissan X-Trail (T32) — Código de erro P1489 e a luz de controlo do motor acende

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                          |
| Fabricante     | Nissan                                                   |
| Modelo         | X-Trail (T32)                                            |
| Motor          | Diesel 1,6                                               |
| Ano de fabrico | 2014–2018                                                |
| Sintoma        | Código de erro P1489   A luz de controlo do motor acende |



### Um erro no software do módulo de comando do motor do Nissan X-Trail provoca a iluminação da luz de controlo do motor

Um erro no software do módulo de comando do motor pode provocar a iluminação repentina da luz de controlo do motor durante a viagem, bem como o registo do código de erro P1489 no módulo de comando.

O erro pode ser resolvido com uma atualização do software. Contudo, numa primeira fase, devem ser excluídas as possibilidades de eventuais erros elétricos e mecânicos. Aconselha-se entrar em contacto com um concessionário da Nissan.