

Opel Opel Omega B - Falha de funcionamento do sensor de luz/chuva | HELLA

Opel

Opel Omega B

Todos os modelos: 05/2000 até 05/2002

Falha de funcionamento do sensor de luz/chuva

Se nestes veículos surgirem reclamações relativas à avaria ou falha de funcionamento do sistema limpa para-brisas automático, a possível causa da avaria pode residir nos dois sensores de chuva. Estes devem ser verificados eventualmente substituídos. Os dois relés situam-se na caixa de fusíveis (compartimento do motor).

A partir de VIN W0L0VBF6921061034 foram utilizados sensores de chuva modificados, ou seja, otimizados (2 unidades).

- N.º peça sobressalente 93175483

- N.º catálogo 62 38 627

Aviso:

Se a análise do erro detetar um defeito no sensor de chuva (eletrónica de comando), é necessário substituir também os dois relés dos sensores de chuva (ver em cima).

Avisos adicionais para a substituição do sensor de luz/chuva podem ser consultados nas IT – Informações técnicas – Base de dados

Substituição do sensor de luz/chuva com kit de reparação de silicone.