

Peugeot 307/308/— Falha de funcionamento do sistema de iluminação | HELLA

Peugeot

307 / 308 / Expert

Ano de fabrico: 2006/11–2008/03

Falha de funcionamento do sistema de iluminação

Posição do interruptor de luz não é identificada

Nos veículos supracitados, é possível que a posição do interruptor das luzes não seja identificada pela eletrónica de comando. Neste caso, o sistema de iluminação não é ativado devido a um erro no software.

Aviso de reparação

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Na oficina especializada, é realizada uma atualização do software dos veículos afetados, a fim de resolver o problema.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.