

Peugeot 407 — Filtro de pólen entupido | HELLA

Peugeot

407

Ano de fabrico, a partir de 2004

Volante à direita (RHD)

Filtro de pólen entupido.

Corrente de ar reduzida para o habitáculo do veículo.

Se, nos veículos supramencionados, forem reclamados problemas com o funcionamento do motor do ventilador de aquecimento ou do motor do ventilador do ar condicionado e se também for observado um fluxo de ar reduzido para o habitáculo do veículo, o filtro de pólen pode ser uma causa possível.

Embora alguns dos veículos tenham percorrido menos de 10 000 km desde a última substituição do filtro de pólen, este pode estar novamente entupido.

Como medida de reparação, montar o filtro de pólen modificado.

1 unidade — filtro de pólen: (n.º de peça sobressalente) n.º ET ° 647904

As figuras mostram a versão com “volante à direita”, na zona dos pés do acompanhante.

