

Seat Ibiza, Cordoba Falha de funcionamento nos espelhos retrovisores externos elétricos | HELLA

Seat Ibiza, Cordoba

Ano do modelo: 2008

Falha de funcionamento nos espelhos retrovisores externos elétricos

Nos veículos supracitados equipados com espelhos retrovisores externos elétricos podem ocorrer falhas na regulação dos mesmos.

Esta avaria pode ser causada pelo relé do comando dos espelhos retrovisores exteriores. O relé do comando dos espelhos retrovisores exteriores nos veículos afetados deve ser substituído.

O fabricante do veículo já está ciente do problema. Como parte de uma resposta de assistência, os veículos serão verificados e os relés substituídos, se necessário.

No entanto, pode-se presumir que, por várias razões, nem todos os veículos foram verificados e reparados.

Tenha em conta esta informação se houver reclamações relativas a um mau funcionamento dos espelhos retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente.

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.