

Toyota Auris Hybrid — Potência reduzida (modo de emergência) | HELLA

Toyota

Auris Hybrid

Ano de fabrico: 2010/05–2014/11

Potência reduzida (modo de emergência)

Nos veículos supracitados, é reclamado que, durante a condução, acendem as luzes de aviso no painel de instrumentos combinado e é ativado o modo de emergência.

Devido a um erro de software, o sistema híbrido pode sobreaquecer e desligar durante a condução.

Em seguida, o veículo entra no modo de emergência.

O veículo apenas trabalha a uma velocidade reduzida.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados.