

Volkswagen Bora Variant — Código de erro: 1486 | HELLA

Volkswagen Bora

Modelo: 2,0i Variant

Ano de fabrico: 2002-2005

Todos os modelos com ABS

A luz de aviso do ABS brilha

Código de erro: 1486

Diagnóstico de funcionamento do sistema ativado

Se o erro supracitado for detetado, em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o módulo de comando ABS/ESP executa automaticamente um teste de funcionamento. Durante este diagnóstico são testados o sensor da aceleração transversal, o sensor de pressão e o sensor da aceleração longitudinal. Uma possível causa do erro pode dever-se a uma reparação efetuada recentemente ou a um erro de plausibilidade dos sinais dos sensores.

Neste caso deve-se realizar um ajuste base

Ajuste base

Realizar um ajuste base

O erro é automaticamente eliminado após o ajuste base.

O sistema de ABS/ESP não pode entrar em ação durante a prova de estrada!

Aviso

Esta informação também pode ser aplicada a outros modelos da marca, com a mesma tipologia de erro.