



Volvo V60 — Motor vai abaixo se premir levemente o pedal do acelerador, após arranque a frio

Ficha técnica

| | |
|----------------|--|
| Fabricante | Volvo |
| Modelo | V60 |
| Motor | D4 2,0 16V CDI Código do motor D4204 T5 |
| Ano de fabrico | 2010–2014 |
| Sintoma | Motor vai abaixo se premir levemente o pedal do acelerador, após arranque a frio Nenhum registo na memória de erros do módulo de comando |



Volvo V60 — Motor vai abaixo se premir levemente o pedal do acelerador, após arranque a frio

Se durante a fase de diagnóstico do erro não for possível identificar um erro mecânico ou elétrico inequívoco, o erro pode dever-se a um erro do software no módulo de comando do motor. Neste caso deve-se verificar a versão do software e eventualmente proceder a uma atualização do mesmo.

AVISO

O problema foi identificado pelo fabricante e resolvido através de uma atualização do software do módulo de comando. Nesse caso, a reparação deve ser realizada por um concessionário autorizado. Este problema também pode ocorrer noutros modelos que estejam equipados com os mesmos motores.