



Volvo XC 40 - Substituição do filtro de pólen/filtro da cabine

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código do motor	B 420 T6
Ano de fabricação	A partir de 2019
Sintoma	Troca do filtro de pólen/filtro da cabine
Peças Hella para substituição	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Aviso de segurança importante

Instruções de reparo do filtro de pólen/filtro da cabine


Ao substituir o filtro de pólen/filtro da cabine no veículo mencionado acima, deve-se proceder da seguinte forma.



- Abra o porta-luvas (1) e solte as tiras de fixação (2) para poder abaixar a tampa do porta-luvas.
- Ao destravar os pinos de travamento (3), você pode retirar a tampa (4) para soltar a trava (5). Agora é possível abrir a tampa (6).


O filtro (7) pode agora ser removido e, após a eventual limpeza do compartimento do filtro, substituído pela peça nova. Preste atenção ao sentido do fluxo e à correta instalação do filtro.

i Aviso

Observe que os números de peças de reposição indicados também podem ser compatíveis com outros modelos. Portanto, verifique a atribuição do veículo.







7